



## SERVICE INFO



# Optische Unterschiede

## beim LuK ZMS 415 0388 10

Hersteller:	Ford
Modell:	Transit
Baujahr:	2004 -
Motor:	2,4 TDCi
LuK ZMS:	415 0388 10



Bild 1: LuK ZMS 415 0388 10 mit Gleitlager (li.) und Kugellager (re.) im Vergleich

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Lagerausführung des Zweimassenschwungrades (ZMS) 415 0388 10 von Gleit- auf Kugellager umgestellt.

In der Umstellungsphase kann es vorkommen, dass sowohl ZMS mit Kugellager als auch mit Gleitlager ausgeliefert werden.

Beide ZMS sind trotz ihrer unterschiedlichen Ausführungen uneingeschränkt für die in den Katalogen angegebenen Fahrzeuge einsetzbar.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111\***

Tel.: +49 (0) 1801 753-333\*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

[automotive-aftermarket@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

\* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

